

**CHARGEMENT**

GAZE COMPRIMES, asphyxiants ou qui ne présentent pas de risques subsidiaires (à l'exception de l'air)

Nom de produit : **WELDMIX** (co2 + ar) – comprimé – N.S.A.

- Gaz comprimé incolore
- inodore

**NATURE DU DANGER**

- Asphyxiant
- Le gaz est asphyxiant sans avertissement préalable
- L'échauffement provoque une élévation de la pression avec un risque d'éclatement
- La décomposition dans un feu : produit des fumeées toxiques.

**+ PROTECTION INDIVIDUELLE**

- Appareil de protection respiratoire approprié.+ lunettes + gants

**MESURES D'ORDRE GENERAL QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR**

- arrêter le moteur
- pas de flammes nues. Ne pas fumer
- disposer des signaux sur la route et prévenir les autres usagers et les passants
- tenir le public éloigné de la zone dangereuse. Se tenir du côté du vent
- prévenir la police et les pompiers le plus tôt possible

**MESURES SUPPLEMENTAIRES ET/OU SPECIALES QUE DOIT PRENDRE LE CONDUCTEUR**

- Appliquer des mesures seulement, si celles-ci ne représentent pas de risques personnelles
- obturer les fuites si cela ne présente pas de danger ;
- Avertir toute personne se trouvant dans les égouts, les caves, les fosses et tranchées de travail  
Risque d'asphyxie

**INCENDIE**

- Ne pas intervenir en cas d'incendie impliquant la cargaison.

**PREMIERS SECOURS**

- Demander les secours d'un médecin quand quelqu'un présente des symptômes apparemment dus à l'inhalation, au contact de la substance avec la peau ou les yeux.

**INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES D'INTERVENTION**

- Utiliser de l'eau pulvérisée pour rabattre les vapeurs.
- Maintenir le(s) réceptien(s) au frais en les arrosant d'eau s'ils sont exposés au feu

Informations complémentaires

No DE TELEPHONE D'URGENCE :

No ONU :

No de danger :

